



RECARTUCHOS
AV 5A NTE # 24N-41 - CALI - VALLE
TEL: 3809026

Orden: 6006 Fecha Creación: 2021-06-24

CLIENTE

Nombre: ANDRES BOHORQUEZ
Telefono: 3015100564

Direccion: CRA 49 # 42-55
Email: bohorquez585@gmail.com


NOTA: A PARTIR DE LA FECHA DE CREADA LA ORDEN, IMPRESORA QUE NO SEA RECLAMADA SE CONSIDERA EN ABANDONO

EQUIPO

Tipo Equipo:	Impresora
Equipo:	HP INTAK 415
Marca:	HP
Modelo:	415
Serie:	BR85MFF1NP
Falla:	BLOQUEA Y MARCA ERROR E - 5
Accesorios:	SIN CABLES
Repuestos:	-
Mano de Obra:	ABONO 20.000
Tecnico Asignado:	Cesar Gutierrez
Fecha de Entrega Prometida:	-
Notas Tecnicas:	PDTE
Informe Final:	PDTE
Observaciones:	PDTE

Firma _____ Aclaracion _____

Impresión vía USB.



Página de prueba de la impresora de Windows

instaló correctamente su HP Ink Tank Wireless 410 series PCL-3 en DESKTOP-OAIVAAA.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 3:19:31 p. m.
Fecha: 29/06/2021
Nombre de usuario: DESKTOP-OAIVAAA\SISTEMAS
Nombre del equipo: DESKTOP-OAIVAAA
Nombre de impresora: HP Ink Tank Wireless 410 series
Modelo de impresora: HP Ink Tank Wireless 410 series PCL-3
Compatibilidad de color: Si
Nombre(s) de puerto: USB002
Formato de datos: RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:
Procesador de impresión: winprint
Entorno de SO: Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN


Nombre del controlador: HP Ink Tank Wireless 410 series PCL-3
Tipo de controlador: Tipo 4: modo usuario
Versión del controlador: 25.100.1.7080

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpygid25_410-manifest.ini
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4-PipelineConfig.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4cfg.gdl
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpbxpsv425.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpygiddrv25.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpUIMDDialog25.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpgid25v4PE.exe
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpygidres25.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\amd64\hpgid25v4_symbols.gpd
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4map.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4que.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4-constraints.js
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4-bidiEvent.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4-bidiSPM.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpygid25_v4.inf_amd64_a718a91cefd9306\hpgid25v4-bidiWSD.xml

Imprimir diagnóstico de impresión

1. Rellene depósitos tinta si están bajos. NO toque la pestaña del cabezal azul a menos que instale nuevos cabezales.
2. Compruebe los soportes y los ajustes: FOTOS: Use el modo Óptima y soporte fotográfico. TEXTO: Use el modo Normal y tipo de papel Normal.
3. Para una calidad de impresión óptima, use el papel o papeles HP de alta calidad que cumplen el estándar ColorLok:



4. Si los bloques de color siguiente presentan líneas o no están, LIMPIE LOS CARTUCHOS desde el software HP.

CIAN



MAGENTA



AMARILLO

Cián claro




Magenta claro



Amarillo claro

Negro



5. Si las líneas están torcidas, ALINEE LA IMPRESORA desde el software de HP.



6. Si hay una línea negra o espacio blanco en la flecha inferior, ALINEE LA IMPRESORA desde el software de HP.



7. Si las imágenes superiores parecen correctas, la impresora parece funcionar. Si necesita más ayuda, visite hp.com/support.

Copia.



RECARTUCHOS
AV 5A NTE # 24N-41 - CALI - VALLE
TEL: 3809026

Orden: 6006 Fecha Creación: 2021-06-24

CLIENTE

Nombre: ANDRES BOHORQUEZ
Telefono: 3015100564

Direccion: CRA 49 # 42-55
Email: bohorquez585@gmail.com

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA DE CREADA LA ORDEN, IMPRESORA QUE NO SEA RECLAMADA SE CONSIDERA EN ABANDONO

EQUIPO

Tipo Equipo:	Impresora
Equipo:	HP INTAK 415
Marca:	HP
Modelo:	415
Serie:	BR85MFF1NP
Falla:	BLOQUEA Y MARCA ERROR E - 5
Accesorios:	SIN CABLES
Repuestos:	-
Mano de Obra:	ABONO 20.000
Tecnico Asignado:	Cesar Gutierrez
Fecha de Entrega Prometida:	-
Notas Tecnicas:	PDTE
Informe Final:	PDTE
Observaciones:	PDTE

Firma _____ Aclaracion _____

Impresion color calidada Alta

