



## REPORTE DE MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES		DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE DE LA EMPRESA		NOMBRE DEL CLIENTE	
RECARTUCHOS Y PARTES		SUMMAR	
RESPONSABLE DEL TRABAJO		RESPONSABLE	Adriana Mendez
Rafael Castro			
AREA DE TRABAJO		DIRECCION	Via 404 St 58 bat 3 15/4ville
DIRECCION		TELEFONO	3007619214
TELEFONO	3205762562	MAIL	
MAIL	Castro.co@hotmail.com	VALOR SERVICIO	

DATOS GENERALES		
DIA 02	MES 02 06	AÑO 2020 2021

DESCRIPCION GENERICA			
MARCA	DESCRIPCION	No. DE SERIE	CONDICIONES TECNICA
HP	lasejet M425dn	ENB6D7200J	

DESCRIPCION DE EQUIPO	OBSERVACIONES
	* Presenta atasco de papel en unidad fusora (acetalto fusor gastado)

FUNCIONAMIENTO
* Se realiza Cambio del acetalto fusor

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Rafael Castro	Adriana Mendez

## HP LaserJet 400 MFP M425dn

# Página de uso

### Impresiones

#### Copia

Copiar pág. sup. plana escan.	= 288
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 85
Páginas monocromas impresas desde copia	= 3284

#### Escanear

Imágenes ADF escaneadas a host	= 0
Imágenes sup. plana escan. a host	= 371
Imágenes escaneadas a correo n.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 0

#### Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0
Imágenes recibidas a PC	= 0

#### Unidad flash USB

Insertiones de unidad flash USB	= 494
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 1241
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

#### Motor de impresión

Total de impresiones	= 44946 ✓
Total de impresiones equivalentes (A4/Cartá)	= 44341.2
Hojas a ambas caras	= 288
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 381
Eventos de págs. mal aliment.	= 279

#### Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 187
Imágenes sup. plana escaneadas	= 4461
Eventos de atasco en escáner	= 27

Adriana Méndez

02/06/2021

## HP LaserJet 400 MFP M425dn

### Estado de suministros



Cartucho negro no HP \*†  
Pedir: Q5A (CE505X)

—%

Estimación de páginas restantes:

Nivel de consumible:

Número de serie:

Páginas impresas con este consumible:

Fecha de la primera instalación:

Fecha del último uso:

Muy bajo

0000723379-8002

9207

20200805

20210601

Toner Vacío

#### Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de Hewlett-Packard a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía del usuario de la impresora.

#### Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles originales de HP a Hewlett-Packard para su posterior reciclaje.

Para obtener más información, visítanos en <http://www.hp.com/go/recycle>

#### Notas importantes

- \* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítanos en [www.hp.com/go/anticonterfeit](http://www.hp.com/go/anticonterfeit). Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.
- † La impresora avisa si queda muy poco consumible. El nivel de cartucho restante puede variar. Tenga un consumible de repuesto preparado para cuando la calidad de impresión no sea aceptable. No es necesario reemplazar ahora el consumible a no ser que la calidad sea mala. Cuando el nivel de consumible es "muy bajo", termina la garantía de protección Premium del consumible.
- ‡ HP usa el primer 20% de cartucho para calcular las páginas restantes.

Alfonso Méndez  
02/06/2021